

BILAN EXERCICE EVACUATION INTERNAT

Date : 02/03/2017

élèves et surveillants non prévenus

Effectif concerné : 24 filles – 25 garçons – 1 hôte de passage – 2 surveillants – 1 CPE

Déclenchement	22h00
Déclenchement assuré par	Gestionnaire et CPE
Internat vidé	22h02 et 59 secondes
Appel effectué	22h04 et 32 secondes

Dispositifs automatiques :

	HALL entrée	HALL patio	Foyer	Etage aile gauche	Etage aile droite	Rdc aile gauche
Issues de secours internat	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Portes coupes feu		ok	ok	ok	ok	ok
VMC	ok					
Sens descente	ok					

Problèmes :

- Les surveillants n'ont pas pris la baladeuse pour faire évacuer les élèves et mieux y voir au point de rassemblement.
- Certaines élèves ont fermé leur chambre à clefs, impliquant une perte de temps inutile.
- L'éclairage d'urgence n'est pas pratique. Il se situe dans le hall or les surveillants sont à l'étage. En cas d'incendie la nuit, l'évacuation risque de se dérouler dans le noir à l'extérieur du bâtiment et des accidents dans les escaliers extérieurs pourraient se produire.

Les points positifs :

- La sortie des premiers occupants du bâtiment s'est faite en 50 secondes ; en l'absence d'information préalable, c'est très satisfaisant.
- Le déplacement des élèves était normal, sans courir et non bruyant.
- L'appel a été fait avec l'éclairage d'urgence ce qui a facilité le comptage.
- Le temps d'évacuation générale est correct.

A prévoir :

- Rappeler aux élèves qu'il n'est pas utile de fermer les chambres à clef, cela leur faire perdre du temps.
- Rappeler aux surveillants qu'ils doivent utiliser les baladeuses mises à leur disposition dans leur chambre et surtout qu'ils doivent les laisser branchées en continue, ce qui n'était pas le cas dans la chambre du surveillant disposant du SSI ; la baladeuse était déchargée donc inutilisable.
- Prévoir de raccorder l'éclairage d'urgence dans la chambre disposant du SSI.

Diffusion : Gestionnaire, CPE, registre sécurité.

